

26.09.2011



LUK323032520



LUK500004420

PUIMURI-MALLI		TÄYDELLINEN ASETELMA	KYTKIN-LEVY	PAINE-LAAKERI
MASSEY FERGUSON MF16, 20, 25, MF330, 430	225 mm	LUK123003720 225 mm	LUK323005910 225 mm, 10Z	LUK500008920
MF520, 525, 620, 625			LUK328024810 V8740	
MF186, 187, 206, 307, 387, 407		LUK123002220	LUK323002526 9", 10Z	
MF240, 440, 507		LUK123007420	LUK323002526 10Z	
FAHR M660, 770, 900, 922, 1002	225 mm	LUK123003720 225 mm	LUK323005910 225 mm	LUK500008920
M60, 600, 750	200 mm		LUK320006626 200 mm	LUK500004420
CLAAS Consul 620 (55008435→55010802) Consul 622 (55010803→) Dominator 56, 66, 68, 76, 78S Dominator 80 (→86002434) Dominator 80, 85 (86002435→) Dominator 88S/SL				LUK500004720



SILMÄLAAKERI

LUK410004500

- sopii: Fahr M660, 770, 900, 922, 60, 600

PUIMURI-MALLI	VARIAATTORI-HIHNA	MITAT leveys x korkeus x ulkopituus
Sampo 500, 580, 2020; MF 330, 16, 17	KHV311910	31,8 x 16,0 x 1910 La
Fahr 66, 88, 600, 660, 750, 770, 33.30, 33.60	KHV381820	38,1 x 17,5 x 1820 La
Sampo 40, 600, 680; MF 430	KHV382845	38,1 x 17,5 x 2845 La
MF186, 187, 240	KHV402630	40,0 x 18,0 x 2630 La
MF186, 187, 240, 685	KHV403000	40,0 x 18,0 x 3000 La
Sampo 500, 580, 2045, 2055	KHV441930	44,4 x 19,8 x 1930 La
MF 206, 240	KHV442222	44,4 x 19,8 x 2222 La
Sampo 10, 20, 30 Kela	KHV501600	50,0 x 20,0 x 1600 La
Sampo 40, 600, 680; MF 430 Kela	KHV502642	50,8 x 22,2 x 2642 La

M1.01

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
Challenger 35, 45, 55 (1/97→)	Cat.3116ATAAC Cat.3126ATAAC	TF4094		
Columbus, Columbus D	Perkins 4.99	TF5009	TF7004 tai TF7022 TF8018	
Columbus D	Deutz F4L812, Deutz F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054/DFP553004 tai TF7022 TF8018	
Commandor/Dominator 112 CS	Perkins V8.540	TF4085 DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Commandor/Dominator 114 CS	DB OM 421	TF5168		TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Commandor/Dominator 114 CS	DB OM 401.901	TF5168		TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Commandor/Dominator 115 CS	DB OM 421A	TF5168		TF2156 TF2156-2 (z)
vaihteisto		TF4309 (q)		
Commandor/Dominator 116 CS	DB OM 421A	TF5168		TF2156 TF2156-2 (z)
Commandor/Dominator 116 CS	DB OM 422	TF5168		TF2156 TF2156-2 (z)
Commandor/Dominator 228 CS	DB OM 433	TF5165		TF2156 TF2156-2 (z)
Comet	Perkins 4.99	TF5009	TF7004 tai TF7022 TF8018	
Comet	Deutz F4L812, F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054/DFP553004 tai TF7022 TF8018	
Compact	Perkins 4.154	TF5002 TF4076, DFP554403	TF6054 DFP553004	
Consul	Deutz F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054/DFP553004 tai TF7022 TF8018	
Consul	Deutz F6L912	TF4057	TF6054/DFP553004 tai TF7023	
Consul	DB OM 314	TF5091	TF6054/DFP553004	
Consul	Perkins 4.236	TF4076, DFP554403 TF5002	TF7022 tai TF7023 TF8018	
Cosar	Perkins 4.236	TF5010-1 TF4076, DFP554403	TF5004 tai TF7023	
Cosar	Deutz F4L812, F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054/DFP553004 tai TF7022 TF8018	
Cosmos	Deutz F4L812, F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054/DFP553004 tai TF7022 TF8018	
Cosmos	Perkins 4.236	TF5010-1 TF4076, DFP554403	TF5004 tai TF7023	
Cosmos	Perkins 4.270D	TF5002	TF7022 TF8018	

q - osittain

z - sisäosasuodatin

M1.02

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
Gigant	Perkins 6.354	TF5010-1	TF7022 TF8018 tai TF7023	
Gigant	Deutz FL6L912	TF4057	TF6054/DFP553004	
Dominator 38 S	Perkins 4.236	TF4076, DFP554403	TF6054/DFP553004	TF2104-1, DFP181089
Dominator 38 S	Deutz F4L912	TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	TF2104-1, DFP181089
Dominator 48 S	Perkins 4.236	TF4076, DFP554403	TF6054/DFP553004	TF2104-1, DFP181089
Dominator 56	Perkins 4.248	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 58 S	Perkins 4.248	TF4076, DFP554403	TF6054/DFP553004	TF2104-1, DFP181089
Dominator 58 S Special	Perkins 6.354.4	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 66	Perkins 6.354	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 68, 68 R, 68 S	OM 352	TF5174 (→916577) TF5166 (916587→)	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 68, 68 R, 68 S	Perkins 4.428	TF4076, DFP554403	TF6054/DFP553004	TF2104-1, DFP181089
Dominator 68, 68 R, 68 S	Perkins 6.354	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 76, 76 H	DB OM 352		TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 76	Perkins 6.372 tai 372.4	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 76	Perkins 6.354	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 76 H	DB OM 352A	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 78 S	DB OM 352	TF5174 (→916577) TF5166 (916587→)	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 78 S	DB OM 366A	TF5174	TF6054/DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 78 S	Perkins 1006.6	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 78 S	Perkins 6.354.4PR	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 78 SL	DB OM 352A	TF5084	TF6054/DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 80	Perkins 6.372	TF5010-1	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 85	Perkins 6.372	TF5010-1	TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 85	DB OM 352		TF6054/DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
vaihteisto		TF4504, DFP550882		

z - sisäosasuodatin

M1.03

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä. Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
Dominator 85, 85 H	DB OM 352 A	TF5084	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
vaihteisto		TF4504, DFP550882		
Dominator 86	OM 352A →08701398	TF5084	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 86	Perkins 6.372 tai 372.4	TF4085, DFP554407	TF6054 DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 86	Perkins 6.354.4	TF4085, DFP554407	TF6054 DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 86	DB OM 352		TF6054 DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 88 S	DB OM 352	TF5174 (→916577) TF5166 (916578→)	TF6054 DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 88 S	OM 352A	TF5084	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 88 S	Perkins 6.354.4	TF4085, DFP554407	TF6054 DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 88 S, SL	Perkins T6.354.4	TF4076, DFP554403	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 88 SL	DB OM 366A	TF5174	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 88 SL	Perkins 1006.6	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 88 SL	Perkins 1006.6T	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 96	Perkins T6.354.4	TF4085, DFP554407	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 96	DB OM 360			TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 96	DB OM 352A	TF5084	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 98 S, SL	Perkins T6.354.4	TF4076, DFP554403	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 98 S	Perkins T60.60	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 98 S	Perkins 1006.6T	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
Dominator 98 S, SL	DB OM 352A	TF5084	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 98 SL	DB OM 360	TF5174 (108586→)		TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 98 SL	DB OM 366	TF5174	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z, q)
Dominator 100	Perkins V8.605	TF4085, DFP554407	TF7022 TF8018	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)

q - osittain

z - sisäosasuodatin

M1.04

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
Dominator 105	DB OM 360		TF7023	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 105	Perkins V8.605	TF4085, DFP554407 TF5010-1 (q)	TF7022 TF8018	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 106	DB OM 401.901, DB OM 421	TF5168	TF7023	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 106	Perkins V8.540	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 106	DB OM 360.930		TF7023	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 108 S	Perkins V8.540	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 108 SL	DB OM 366LA	TF5174	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
Dominator 108 SL	DB OM 421	TF5174	TF7023	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 108 SL	DB OM 366LA →09403257 09403257→	TF5174	TF7023	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z) TF2156 TF2156-2 (z)
Dominator 118 SL	DB OM 441A	TF5168	TF7023	TF2156 TF2156-2 (z)
Dominator 88 VX	Perkins 1006.60TW	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2177 TF2177-2 (z)
Dominator 88 VX	Perkins 1006.6T	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 98 VX	MB 366 LA	TF5174	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Dominator 98 VX	Perkins 1006.60TW	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2177 TF2177-2 (z)
Dominator 108 VX	DB OM 441A	TF5168	TF7023	TF2156 TF2156-2 (z)
Dominator 108 VX	DB OM 366 LA	TF5174		TF2156 TF2156-2 (z)
Europa	Perkins 4.236	TF5010-1 tai TF4076, DFP554403	TF5004 tai TF7023	
Europa	Perkins 4.270D	TF5002	TF7022 TF8018	
Europa	Deutz F4L812, F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054/DFP553004 tai TF7022 TF8018	
Europa	Ford	TF5007, DFP550184		
Jaguar 60 SF	Perkins 6.372 6/73→12/75	TF5010-1	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Jaguar 60 SF	DB OM 352 6/73→3/84		TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)

q - osittain

z - sisäosasuodatin

M1.05

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
Jaguar 70 SF	DB OM 352A 1/75→5/84	TF5084	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Jaguar 70 SF	DB OM 401 1/75→5/84	TF5168	TF7022 TF8018	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Jaguar 80 SF	Deutz F10L413 1/75→5/84	TF4074, DFP559418		TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Jaguar 675	DB OM 360 1/84→12/94	TF5174	TF7023	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Jaguar 680	DB OM 421 1/84→12/94	TF5165	TF7023	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Jaguar 682 S, 682 SL	Perkins TV8.540 1/84→12/94	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2156 TF2156-2 (z)
Jaguar 682 S, 682 SL	DB OM 441A 1/84→12/94	TF5168	TF7023	TF2156 TF2156-2 (z)
Jaguar 685		TF5165	TF7022 TF8018	TF2156 TF2156-2 (z)
Jaguar 685, 685 SL	DB OM 421A 1/84→12/94	TF5165	TF7023	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Jaguar 690, 695 SL	OM 422A, DB OM 442A	TF5165	TF7023	TF2281
Jaguar 800, 840 (1/93→)	DB OM 441, DB OM 402LA	TF5168	TF7023	TF2156 TF2156-2 (z)
Jaguar 820	OM 441LA	TF5165	TF7023	TF2281
Jaguar 830, 850, 870	DC OM 457 LA	TF5165 (q)	TF7500	
Jaguar 860, 880	OM 422LA	TF5165	TF7023	
Jaguar 890	DC OM 502 LA	TF5507	TF7500	
Jaguar 900	DC OM 502 LA	TF5507	TF7500	
Jaguar 8550 C	DC OM 457 LA	TF5165 (q)	TF7500	
Lexion 405	Perkins 1006.6T	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
Lexion 410	Perkins 1006.6TA	TF4076, DFP554403	MPCAV296 DFP556245	TF2156 TF2156-2 (z)
Lexion 415	Perkins 1006.6TA	TF4076, DFP554403	MPCAV296 DFP556245	TF2156 TF2156-2 (z)
Lexion 420	DB OM 366LA	TF5227	TF7023	TF2156 TF2156-2 (z)
Lexion 430	DB OM 366LA	TF5227	TF7023	TF2156 TF2156-2 (z)
Lexion 440	Perkins 1306.9TA		TF7023	TF2281
Lexion 450	DB OM 401LA	TF5165	TF7023	TF2281
Lexion 460	DB OM 401LA	TF5165	TF7023	TF2281
Lexion 480	DB OM 441LA	TF5165	TF7023	TF2281
Lexion 480 (10/01→)	CAT C-12	TF4305		
Medion 310 (04/00→)	Perkins 1006.60TA	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	

q - osittain

z - sisäosasuodatin

M1.06

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
Medion 320 (04/00→)	Perkins 1006.60TA	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
Medion340 (04/00→)	DC OM 906 LA	TF5530	TF7502	
Mega 202	DB OM 366A	TF5174	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Mega 202	Perkins 1006.6TA	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Mega 203	Perkins 1006.6TA	TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Mega 203	DB OM 366A	TF5174	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
Mega 204	DB OM 366LA	TF5174		TF2177 TF2177-2 (z)
Mega 204, 208	DB OM 366LA	TF5174		TF2156 TF2156-2 (z)
Mega 218	DB OM 441LA	TF5168	TF7023	TF2156 TF2156-2 (z)
Matador	Claas LD 40	TF5064	TF7022 TF8018	
Matador	Perkins 4.270D	TF5002	TF7022 TF8018	
Matador	Perkins 6.354	TF5010-1	TF7022 TF8018 tai TF7023	
Matador	Deutz FL6L912	TF4057	TF6054/DFP553004	
Mercator 50	Perkins 4.236	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004 DFP553004	
Mercator 50	Perkins 4.248	TF4076, DFP554403	TF6054/DFP553004	
Mercator 60	Perkins 6.354, 6.372	TF5010-1	TF7022 TF8018 tai TF7023	
Mercator 60	Deutz FL6L912	TF4057	TF6054/DFP553004	
Mercator 65	Perkins 6.354, 6.372	TF5010-1	TF7022 TF8018	
Mercator 70	Perkins 6.354, 6.372	TF5010-1	TF7022 TF8018	
Mercator 70	Deutz FL6L912	TF4057	TF6054/DFP553004	
Mercator 75	Ford 2704E	TF5009	TF7022 TF8018	
Mercator75	Ford 2704E	TF4085, DFP554407	TF6054/DFP553004	
Mercur	Perkins 4.270D	TF5002	TF7022 TF8018	
Mercur	Perkins 4.236	TF5010-1 tai TF4076, DFP554403	TF7004 tai TF7023	
Mercur	Deutz F6L912	TF4057	TF6054/DFP553004 tai TF7023	
Mercur	Deutz F4L812, F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054/DFP553004 tai TF7022 TF8018	

z - sisäosasuodatin

M1.07

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
Protector	Perkins 6.354	TF5010-1	TF7022 TF8018 TF7023	
Protector	Deutz F4L812, F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054/DFP553004 tai TF7022 TF8018	
Protector	Deutz FL6L912	TF4057	TF6054/DFP553004	
Senator	Deutz F6L912	TF4057	TF6054/DFP553004 tai TF7023	
Senator	Perkins 6.354	TF5010-1	TF7022 TF8018 tai TF7023	
Senator	Deutz FL6L912	TF4057	TF6054/DFP553004	
Standard	Perkins 4.236	TF5010-1 tai TF4076, DFP554403	TF7004 tai TF7023	
Standard	Perkins 4.270D	TF5002	TF7022 TF8018	
Standard	Claas LD 40	TF5064	TF7022 TF8018	
Targo C40, C50 (01/01→)	Perkins 1004-40	TF4076, DFP554403	TF6206, DFP550588	
Targo K50, K60, K70 (01/01→)	Perkins 1004-40T	TF4085, DFP554407	TF6206, DFP550588	
Standard	Claas LD 40	TF5064	TF7022 TF8018	

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
1520	Ford 2712E	TF5009 tai TF4118	TF7004 tai MPCAV296/DFP556245	
1530	Ford 2713E	TF5010-1 tai TF4118	TF7004 tai MPCAV296/DFP556245	
1530	Deutz F6L912	TF4057	TF6054/DFP553004	
1530	Perkins 6.354	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
1540 AL	Ford 2704ET	TF5010-1 tai TF4118	MPCAV296/DFP556245	
8030	Fiat 8061	TF4076, DFP554403 (u)	MPCAV296/DFP556245	TF2157V
8050	OM 352			TF2157V
8050	Ford 2715E	TF5010-1	TF7021 tai MPCAV296/DFP556245	TF2157V
8050	Fiat 8061	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
8060	OM 352			TF2157V
8060	Ford 2715E	TF5010-1	TF7021 tai MPCAV296/DFP556245	TF2157V
8060	Fiat 8061	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	

u - 2 kpl

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
MD4		TF5064	TF7023	
MD5		TF5064	TF7023	
MDM		TF5064	TF7023	
MDL		TF5006	TF7023	
MDL 180		TF5006	TF7023	
M33.30		TF4501 DFP552819	TF6054 DFP553004	TF2182-1, DFP140131 TF2346
M33.60		TF4501 DFP552819	TF6054 DFP553004	TF2182-1, DFP140131 TF2346
M35.70		TF4057	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
M35.80, Hydromat	Deutz F8L413	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
vaihteisto raitisilmasuodatin		TF4309		TF21156
M35.80, Hydromat	Deutz BF6L913	TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
vaihteisto raitisilmasuodatin		TF4309		TF21156
M36.10, Hydromat		TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z) TF21156
raitisilmasuodatin				
M36.30, Hydromat		TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
vaihteisto raitisilmasuodatin		TF4309		TF21156
M40/74 HTS	BF6L913C	TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
M41/20	BF6M 1015	TF4109	TF6193	
M60	F4L310	TF4062, DFP551300	TF7022	
M60	F4L812	TF5127	TF7022	
M66	F4L812	TF5127	TF7022	
M66, S	F3L912, F4L912	TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	
M80	F4L812	TF5127	TF7022	
M88	F4L812	TF5127	TF7022	
M88, S	F4L812	TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	
M125 vaihteisto	F6L912	TF4057 TF5032	TF6054 DFP553004	
M600		TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	
M660		TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	
M750	F3L912, F4L912	TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	TF2182-1, DFP140131
M770	F3L912, F4L912	TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	TF2182-1, DFP140131
M900	F4L912	TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	TF2182-1, DFP140131

z - sisöosasuodatin

M1.10

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä. Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
M900	F5L912	TF4057	TF6054/DFP553004	TF2104-1, DFP181089
M922	F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054 DFP553004	TF2182 TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
M980	F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054 DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
M1000	F4L812	TF4501, DFP552819	TF6054/DFP553004	
M1000 vaihteisto	F6L912	TF4057 TF5032	TF6054 DFP553004	
M1002	F5L912	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2104-1, DFP181089 TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
M1080	F5L912	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)
M1102 vaihteisto	F6L912	TF4057 TF5032	TF6054 DFP553004	
M1200 vaihteisto	F6L912	TF4057 TF5032	TF6054 DFP553004	
M1202 vaihteisto	F6L912	TF4057 TF5032	TF6054 DFP553004	
M1300 Hydromat hydrauliiikka	F6L912	TF4057 TF4500, DFP554403	TF6054 DFP553004	TF2104-1, DFP181089
M1300, M1300H	F6L913	TF4057	TF6054/DFP553004	TF2197, DFP771561
M1300, M1300H	BF6L913	TF4109	TF6054/DFP553004	TF2197, DFP771561
M1302, M1302H, H1302HA	F6L912, F6L913	TF4057	TF6054/DFP553004	TF2197, DFP771561
M1302HA	BF6L912, BF6L913	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
M1600, M1600 Hydromat, M1620H	F6L413, F8L413V	TF4074, DFP559418	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2179-2 (z) TF2177 TF2177-2 (z) TF21156
raitisilmasuodatin				
M2385, M2480	F6L912	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2179-2 (z) TF21156
raitisilmasuodatin				
M2580, M2680	F6L912/913	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z) TF21156
raitisilmasuodatin				
M2685, M2780	BF6L913	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z) TF21156
raitisilmasuodatin				
M3370 Farm-Liner raitisilmasuodatin	F4L912	TF4501 DFP552819	TF6054 DFP553004	TF21200
M4030 Power-Liner	F6L912	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)

q - osittain

z - sisäosasuodatin

M1.11

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
M4035 Power-Liner	BF6L913T	TF4057	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
M4040 Star-Liner	BF6L913	TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
M4045 Star-Liner	BF6L913	TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
MH650	F8L413	TF4057		TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
MSS 2.40 MSS/Grasliner	BF6L913C	TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
MSS 2.40 MSS/Grasliner SFH 3008, 3008A	BF6L913C F8L413F	TF4109 TF4309 (1219235→)	TF6054/DFP553004 TF6054 DFP553004	TF2177 TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)
SFH 4010, 4010A	F10L413F	TF4109 TF4309 (1219235→)		TF2177 TF2177-2 (z)
4060, 4065, 4075 H/HTS Topliner	BF6L913	TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
4080 H/HTS Topliner	F8L513	TF4057		TF2156 TF2156-2 (z)
4090 H Topliner	BF8L513	TF4057		TF2177 TF2177-2 (z)
8 XL Topliner (1/98→)	BF6M1015C	TF4109	TF6054/DFP553004	
120 H Power-Press (1/98→)	BF6L913C	TF4109	TF6054 DFP553004	TF2177 TF2177-2 (z)
5670 H/HTS (6/99→)	190 kW/259 hv	TF4057	TF6054/DFP553004	TF2281
5680 H/HTS (6/99→)	206 kW/281 hv	TF4057	TF6054/DFP553004	
5690 HTS (6/99→)	235 kW/320 hv	TF4057	TF6054/DFP553004	

z - sisäosasuodatin

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
5160C	11/02→		DFP556287	
5180C	10/01→		DFP556287	
5220	11/99→	TF4057	TF6054/DFP553004	
5250	11/99→	TF4057	TF6054/DFP553004	
6280C	11/02→	TF4057	TF6054/DFP553004	
6300	11/99→	TF4109		
6330	11/99→	TF4109		
8300	09/01→	TF4109		
8350	09/00→	TF4109		

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
330	Perkins 6.354	TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245	TF21001, DFP181052
430, 530, 630, 730		TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245	TF21005, DFP181054
730		TF4076 DFP554403	TF7015 tai MPCAV296/DFP556245	
925		TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245 (q)	TF21001, DFP181052
930		TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245 (q)	TF2104-1, DFP181089
932		TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245 (q)	TF21001, DFP181052
935, 940, 942, 945		TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245 (q)	TF2104-1, DFP181089
948, 950		TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245 (q)	TF2198, DFP181088 TF21003
952		TF4503, DFP550020	MPCAV296 DFP556245	TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z) TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (q, z)
955, 960		TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245 (q)	TF21003 (q)
965, 965H	TF4503, DFP550020		TF2179 (→015187)	
968H	TF4503, DFP550020			
970	TF4503, DFP550020	MPCAV296/DFP556245 (q)	TF21003 (q)	
975	TF4503, DFP550020			
975	TF4503, DFP550020		TF2177 TF2177-2 (z) (015188→)	
985	403755	TF4503, DFP550020		TF2177 TF2177-2 (z)
985H 4 (Hydro 4)	TF4503, DFP550020	MPCAV296 DFP556245	TF2177 TF2177-2 (z) TF21005, DFP181054	
1035, 1042	TF4503, DFP550020		TF2104-1, DFP181089	
1052	TF4503, DFP550020		TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)	
1055	TF4503, DFP550020			
1068H	TF4503, DFP550020		TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)	
1133, 1144	TF4503, DFP550020		TF2104-1, DFP181089	
1155	TF4503, DFP550020		TF2198, DFP181088 TF2198-2, DFP776694 (z)	
1157	TF4503, DFP550020		TF2643	
1158, 1166S, 1174S	TF4503, DFP550020		TF2197, DFP771561 TF2197-2 (z)	
9450, 9540 IWTS, 9540 WTS, 9550, 9550 SH, 9560, 9560 IWTS, 9560 SH, 9560 WTS, 9580 IWTS, 9580 WTS		DFP550779		

q - osittain

z - sisöasasuodatin

M1.14

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
MD630, S		TF5009	MPCAV296/DFP556245	
MF8	Perkins A4.236	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	TF2168
MF16	Perkins A4.236	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	TF2168
MF20	Perkins A4.248	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	TF2168
MF20 Turbo	Perkins AT4.248	TF4085, DFP554407	MPCAV296/DFP556245	TF2279 TF2157-2 (z)
MF25	Perkins	TF4085, DFP554407	TF6206, DFP550588	
MF30/32	620 DSL	TF4302 DFP502433	TF6054/DFP553004 DFP556287	
MF31		TF5009	MPCAV296/DFP556245	
MF36	612 DSL	TF4160	DFP556287	
MF38/40	612 DSIL	TF4160	DFP556287	
MF86, MF86-6		TF5002 tai TF5007, DFP550184	MPCAV296/DFP556245	TF2125 TF2125-2 (z)
MF87, MF87-6	Perkins A4.236	TF5002 tai TF4076, DFP554403	TF7004 TF7015 tai MPCAV296/DFP556245	
MF87-6	Perkins A6.354	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296/DFP556245	
MF99	Perkins A4.236	TF5002 tai TF4076, DFP554403	TF7004 TF7015 tai MPCAV296/DFP556245	
MF186	Perkins A4.212	TF5002 tai TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
MF187-6	Perkins A6.354	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296/DFP556245	
MF206	Perkins A4.236	TF5002 tai TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
MF240	Perkins A4.236	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
MF307	Perkins A4.236	TF5002 tai TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
MF330	Perkins A4.236	TF4076, DFP554403 (u)	MPCAV296/DFP556245 (u)	
MF400	Perkins A6.354	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296/DFP556245	TF21005, DFP181054
MF410SP		TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296/DFP556245	TF21005, DFP181054
MF430	Perkins A4.248	TF4076, DFP554403 (u)	MPCAV296/DFP556245 (u)	
MF440	Perkins A4.248	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	TF2449
MF487		TF5005, DFP550052 tai TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
MF500	Perkins A6.354	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296/DFP556245	TF21005, DFP181054
MF506	Perkins A4.248	TF5002 tai 5010-1 tai TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	

u - 2 kpl

z - sisäosasuodatin

M1.15

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
MF507	Perkins	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF21005 (q) DFP181054
MF510	Perkins	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF21005 (q) DFP181054
MF510SP		TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF21005 DFP181054
MF515	Perkins	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF21005 (q) DFP181054
MF520	Perkins	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF21005 (q) DFP181054
MF525	Perkins	TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF21005 (q) DFP181054
MF530	Perkins A6.354.4	TF4076, DFP554403	MPCAV296 (u) DFP556245 (u)	
MF535	Perkins A6.354.4	TF4076, DFP554403	MPCAV296 (u) DFP556245 (u)	
MF560		TF4076, DFP554403	MPCAV296 DFP556245	TF2643
MF590	Perkins A4.300	TF5010-1 tai TF4076, DFP554403	MPCAV296 DFP556245	
MF620		TF5010-1 tai TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	TF21005 DFP181054
MF630, MF630S		TF5009	MPCAV296, DFP556245 tai TF7004 (q)	
MF750		TF4085, DFP554407	MPCAV296 DFP556245	
MF760		TF4085, DFP554407	MPCAV296 (u) DFP556245 (u)	
MF7272, 7274, 7276 (05/99→)	645 DSBIEL		DFP556287	

q - osittain
u - 2 kpl

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
10		TF5009	TF7021	
20, 25, 30, 35	Valmet 310, 311	TF5002	MPCAV296/DFP556245	TF2129
40	Valmet 411BL →10227	TF5002 (→10227) TF4501 (10228→) DFP552819	MPCAV296/DFP556245	TF2162
310	Valmet 310BL, 311BL	TF5002	MPCAV296/DFP556245	TF2129
310	Valmet 310BL 1601g	TF4501, DFP552819	MPCAV296/DFP556245	TF2129
360	Valmet 310BL, 311BL	TF5002	MPCAV296/DFP556245	TF2129
360	Valmet 310BL 1601g	TF4501, DFP552819	MPCAV296/DFP556245	TF2129
410, 460	Valmet 411BL	TF4501, DFP552819	MPCAV296/DFP556245	TF2168
500	Valmet 311CL →8389	TF4501 (→8389) DFP552819 TF4136 (8390→)	MPCAV296/DFP556245	TF2168
580	Perkins A4.236	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	
580	Valmet 311DL	TF4136	TF6054/DFP553004	
600, 650 (a)	Valmet 411DL	TF4501, DFP552819	MPCAV296/DFP556245	TF2168
680 (a)	Perkins A4.248	TF4076, DFP554403	MPCAV296/DFP556245	TF2168
680	Valmet 411DL	TF4136	TF6054/DFP553004	TF2168
690 (a)	Valmet 411DSI	TF4136	TF6054/DFP553004	TF2279 TF2157-2 (z)
792, 892		TF5009	TF7021	
SR500	Valmet 311CL	TF4501, DFP552819	MPCAV296/DFP556245	
SR500	Valmet 320CL	TF4136	MPCAV296/DFP556245	
SR2020, SR2025	Valmet 420DL	TF4136	MPCAV296/DFP556245	TF2104
SR2035	Valmet 420	TF4302, DFP502433	DFP556287	TF2890/MF0933/ DFP778972
hydrauliikka hydrauliikka		TF4351 TF4148		TF21087
SR2045	Valmet 420DL, 420DSL	TF4136	MPCAV296/DFP556245 tai TF6054/DFP553004	TF21206
SR2050	Valmet 420DL, 420DSL	TF4135	MPCAV296/DFP556245 tai TF6054/DFP553004	TF2279 TF2157-2 (z)
SR2055, SR2060	Valmet 620DL, 620DSL	TF4302, DFP502433	MPCAV296/DFP556245 tai TF6054/DFP553004	TF2197, DFP771561 (→C2965) TF2364 TF2458-2 (z) (C2966→)
SR2065	6 sylinterinen	TF4302, DFP502433	TF6054/DFP553004	TF2364 TF2364-2 (z)
hydrauliikka		TF4351		
SR2075 TS raitisilmasuodatin	Valmet 620	TF4302, DFP502433	DFP556287 (u)	TF21206 TF21087
SR2085 raitisilmasuodatin	6 sylinterinen	TF4302, DFP502433		TF21206 TF21087 (q)

a - hydrauliikkasuodatin TFR00110N

u - 2 kpl

q - osittain

z - sisäosasuodatin

M1.17

Alkuperäisnumerot ovat ainoastaan vertailua varten, eivätkä tarkoita, että tuotteet ovat alkuperäisiä.
Taulukoissa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä.

26.09.2011



PUIMURI-MALLI	MOOTTORI-TYYPPI	MOOTTORIN ÖLJYN-SUODATIN	POLTTOAINE-SUODATIN	ILMAN-SUODATIN
ST 257	Perkins 4.99	TF5009	TF7004	
S 280	Perkins 4.107	TF5009	TF7004	
S 800, S 830 raitisilmasuodatin	Perkins 4.154	TF5002 tai TF4500, DFP554403	MPCAV296 DFP556245	TF2183 TF2150
S 840		TF4085/DFP554407 tai TF4015	MPCAV296 DFP556245	TF2183
S 900	Perkins 4.236	TF5002	TF7021	